

Erledigt

Ozmosis für Gigabyte GA-Z97X Gaming 5

Beitrag von „crusadegt“ vom 24. Mai 2015, 14:02

Ist auf jedenfall ne berechtigte Frage.

Probiere doch mal einen anderen Boot Loader? Auf n USB Stick installieren und von dem aus starten.

Wenn der Kext nicht geladen wird ist ja auch klar, weshalb dein Inet über den Ethernet Controller nicht funktioniert 😊

EDIT: Okay dann kann es scheinbar nicht mit iBoot zusammenhängen, da es ja auch nichts anderes als ein Bootloader ist^^