

**Erledigt**

## **Ozmosis Installation bei Gigabyte Z97X-UD5H Probleme**

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 24. Mai 2015, 22:47**

Welchen Booter hast Du denn laufen?

Sind alle Lüfter auf 100% oder nur die Grafikkarte? Das machen die immer, wenn man die NVIDIA-Web-Driver installiert hat, aber die Karte und die System-Definition nicht zusammenpassen.. Mein Powermac G4 Quo macht das auch mit seiner GTX 770er, wenn ich die WebDriver aktiviere..

P.S.: Upps steht ja unter Ozmosis! Also wird wohl das 1479er dein BIOS sein!