

Erledigt

# Schlechte Memory Performance?

## Arbeitsspeicher langsam?

Beitrag von „al6042“ vom 25. Mai 2015, 20:40

Hallo Pampamp...

der Hinweis mit den 12,8 GB/s bezieht sich auf die Bandbreite der Schnittstelle:

### Crucial Ballistix Sport DDR3

Part Number	Density	Speed	CAS Latency	Voltage (VDD)	Bandwidth	UPC
BLS2G3D1339DS1500	2GB	DDR3-1333	CL9 (9-9-9-24)	1.5V	PC3-10600 (10.6GB/s)	649528756008
BLS2G3D1609DS1500	2GB	DDR3-1600	CL9 (9-9-9-24)	1.5V	PC3-12800 (12.8GB/s)	649528756039
BLS4G3D1339DS1500	4GB	DDR3-1333	CL9 (9-9-9-24)	1.5V	PC3-10600 (10.6GB/s)	649528755919
BLS4G3D1609DS1500	4GB	DDR3-1600	CL9 (9-9-9-24)	1.5V	PC3-12800 (12.8GB/s)	649528755971
BLS8G3D1609DS1500	8GB	DDR3-1600	CL9 (9-9-9-24)	1.5V	PC3-12800 (12.8GB/s)	649528757906

Das wäre an dieser Stelle auch ein eher theoretischer Wert.