

Erledigt

Erster Hackintosh mit Startproblemen - GA z77m-d3h - i7-3770 - Asus GT 740 - Yosemite 10.10.3

Beitrag von „al6042“ vom 31. Mai 2015, 11:17

Wobei der Vorgang mit der AppleHDA für beide Revisionen gelten sollte, da 1.0 un 1.1 den VIA VT2021 verbaut haben.

Da er aber bereits das Ozm in der Version 1479 drauf hat, besteht die große Chance, das darin der VoodooHDA schon eingearbeitet ist und er nur prüfen sollte, ob der NVRAM dahingehenden schon mitspielt:'

Code

1. To Disable loading VoodooHda.kext from Firmware
2. `sudo nvram 1F8E0C02758A974E347AE2272B63745FA101:DisableVoodooHda=%01`
- 3.
- 4.
5. To Enable loading VoodooHda.kext from Firmware
6. `sudo nvram 1F8E0C02758A974E347AE2272B63745FA101:DisableVoodooHda=%00`
- 7.
- 8.
9. To Disable VoodooHDA Internal SPDIF
10. `sudo nvram 1F8E0C02758A974E347AE2272B63745FA101:EnableVoodooHdaInternalSpdif=%00`
- 11.
- 12.
13. To Enable VoodooHDA Internal SPDIF
14. `sudo nvram 1F8E0C02758A974E347AE2272B63745FA101:EnableVoodooHdaInternalSpdif=%01`

Alles anzeigen

Ansonsten können diese Angaben gerne auch in der Defaults.plist unter /EFI/Oz/ auf der versteckten EFI-Partition eingetragen werden.