

FakeSMC in Ozmosis aktualisieren... die einfache Art...

Beitrag von „Griven“ vom 1. Juni 2015, 22:18

[einhorndg](#): Danke für den Tipp mit dem Symbol habe es direkt probiert und es ist reboot resistant  Auf dem T61 hat es mich tierisch genervt, dass das Symbol nicht mehr angezeigt wurde (hier ist es essentiell das HWMonitor läuft da der HWMonitor die Sensoren pollt und somit die Lüftersteuerung ermöglicht).