

Erledigt

Dell mini 10v Problem bei der Installation

Beitrag von „Fozzy“ vom 20. März 2012, 17:59

habe jetzt das update auf 10.6.7 durchgeführt. Nun habe ich leider kein WLAN.

AirPort lässt sich nicht aktivieren und oben im Symbol steht "keine AirPort Karte installiert"

Edit: Netzwirkabel wird auch nicht erkannt.