Kein richtiger Shutdown

Beitrag von "Adroni Beats" vom 6. Juni 2015, 20:43

@al6042

Danke ich werde es mal versuchen und dir berichten.

@JEW1987

Ja ist unter Erp disabled.

NACHTRAG:

al6042

Ich werd' bekloppt! Das hat tatsächlich funktioniert. Wichtig dabei ist, dass im Bios die "Soft PWR-BTTN Verzögerung auf 4 Sekunden" eingestellt ist, ansonsten klappt es nicht. Der neue Mod kann in die DB aufgenommen werden.

en Support!!!



:keinwindows: