

**Erledigt**

## Yosemite installation erfolglos

Beitrag von „ThomasHH“ vom 10. Juni 2015, 11:03

unfaßbar 😊

ich habs geschafft Yosemite läuft jetzt auch auf dem P9X79 😊

Ich habe ein Monitorkabel getauscht DVI auf DVI. dann konnte ich plötzlich installieren. Bei der Installation hatte ich auf beiden Monitoren Bild, jetzt aktuell nur auf dem Monitor DVI auf HDMI. Aber vielleicht kann man das ja auch noch Lösen 😊

Als Bootloader ist Chamäleon drauf.

Lan geht

Ton geht (rauscht aber wie Hölle)

Grafik also da steht

Chipsatz-Modell: AMD Radeon HD 8xxx

Typ: GPU

Bus: PCIe

PCIe-Lane-Breite: x16

VRAM (gesamt): 8192 MB

Hersteller: ATI (0x1002)

Geräte-ID: 0x67b0

Versions-ID: 0x0000

Monitore:

**BenQ GL2760:**

Auflösung: 1920 x 1080 @ 60Hz (1080p)

Pixeltiefe: 32-Bit Farbe (ARGB8888)

Monitor-Seriennummer: J4E07174019

Hauptmonitor: Ja

Synchronisierung: Aus

Eingeschaltet: Ja

Rotation: Unterstützt

Fernseher: Ja

**BenQ GL2760:**

Auflösung: 1920 x 1080 @ 60 Hz

Pixeltiefe: 32-Bit Farbe (ARGB8888)

Monitor-Seriennummer: H3E02738019

Synchronisierung: Aus

Eingeschaltet: Ja

Rotation: Unterstützt

Könnte man das jetzt vielleicht noch optimieren?

jetzt muss ich mal schauen wie ich die ganzen flags die ich zum starten brauche noch in die config bekomme 😊

ich bin so happy 😊

dank eurer Hilfe 😊 und vor allem Geduld 😊