

**Erledigt**

## **ALC887 Sound funktioniert nicht zu 100%**

**Beitrag von „SledgeHammer80“ vom 16. Juni 2015, 03:30**

Hey, na klar.

Probieren geht doch über studieren 😊 .

### **Update:**

Jetzt hab ich es tatsächlich doch hinbekommen.

Habe nochmal komplett neu installiert.

***Dann den Kext-Dev-Mode gesetzt.***

Mit Multibeast 7.3.0

1. LAN installiert (siehe Bild 1)
2. AppleHDA gelöscht in S/L/E und mit Kext Utility die Rechte repariert.
3. ALC887/888b Current v100302 + Optional EFI Installed Bootloader Support (siehe Bild 2)

NEUSTART!

4. Audio ID: 1 + Optional EFI Installed Bootloader Support (siehe Bild 3)  
Kommt zwar am Ende eine Fehlermeldung aber das macht nix. Ignorieren.

NEUSTART!

Und dann ging es tatsächlich 😊

PS: Ozmosis Version (siehe Bild 4) und ein Bild aus dem DCPI Manager (Bild 5)