

**Erledigt**

## Updates nach Mac OS X 10.6 Installation

**Beitrag von „grayhound“ vom 15. Juni 2015, 20:15**

Hallo!

Ich habe auf dem unten genannten System Mac OS X 10.6 Retail installiert. Als Bootloader hab ich iBoot 3 und Chameleon 2.1 probiert. Mit beiden ließ sich die Installation auch starten und vollständig abschließen.

Danach kann ich dann auch ins OS booten und es verwenden. Allerdings kann ich die Updates (Software-Aktualisierung unter "Über diesen Mac") nicht installieren.

Er lädt die Daten herunter und verlangt einen Reboot, den er dann aber nicht durchführt, sondern einfach mit Wallpaper und Cursor hängen bleibt.

Wenn ich selbst einen Neustart mache (Hard- o. Softreset) hat er nichts aktualisiert.

Ich hab nun versucht manuell Combo Updates zu installieren - 10.6.8 - aber dort bricht die Installation mit einem unbekanntem Fehler ab.

Hat jemand eine Idee?

Vielen Dank im Voraus!! 😊

System:

MSI P43T-C51

Intel Core 2 Duo E8400 3 Ghz

6 GB RAM DDR2-800

Nvidia GTX 260

2 x SATA-II a 500 GB (Samsung, Seagate)

2 x Optical Drive SATA (LG, Lite-On)