

Erledigt

Nvidia GTX 970 wird nicht korrekt erkannt

Beitrag von „MacGrummel“ vom 21. Juni 2015, 16:19

Sieh mal in die Anleitung zu Deinem Board: Wenn Du mehr als einen PCIe-Slot benutzt, werden die anderen runter gefahren. Aber nur auf 4, nicht zwei! Ruckel mal an der Karte und prüf, ob Du den richtigen Slot erwischst hast!

P.S.: welchen Booter verwendest Du?