

Erledigt

Nvidia GTX 970 wird nicht korrekt erkannt

Beitrag von „DaKueb“ vom 21. Juni 2015, 16:22

[SledgeHammer80](#): Bei mir wird das Bild auf allen Geräten angezeigt.

Ich habe den PC gerade mal herunter gefahren, die Karte aus und wieder eingebaut, neu gestartet und schon werden wieder x16 Lanes angezeigt. Da das Board nur einen PCIe Anschluss (miniATX Board) hat und dieser unter Windows keinen Ärger macht, werden die Probleme wahrscheinlich nicht hardwarebedingt sein.