

Erledigt

## SL vs. AR9280 - "WEP Loop"?

Beitrag von „Dari“ vom 22. März 2012, 21:35

Heyho,

Ich hatte mir vor 2 Wochen eine AR9285 für mein NETbook (eee 1001PX) bestellt, da die ja laut vielen Aussagen OOB laufen soll unter SL. Am Samstag bekam ich dann mein Päckchen und hab auch direkt die Karte eingebaut, soweit alles in Ordnung, tat nur nicht das was sie tun sollte - Verbinden in erster Linie... Nachdem ich mich tagelang hier und im Rest des Webs durchgesucht und durchgefragt habe was man nicht alles tun könnte, hab ich dann die Mail vom Händler gelesen dass er mir statt der nicht lieferbaren 9285 eine AR9280 geschickt hat -.-

Allerdings sagt das Internet dass die 9280 auch unter SL laufen soll.

Nachdem ich aber die Tage zuvor bestimmt 20 verschiedene kexte und Methoden probiert hab, hab ich mich entschlossen SL nochmal neu aufzusetzen. Hab ich dann heute auch endlich mal geschafft, mir wurde währen der Install auch das AirPort Icon angezeigt oben, wird also soweit problemlos erkannt die Karte. Auch jetzt im laufenden System, erkannt, zeigt mir umliegende Netzwerke an, auch meins. Ich will mich verbinden, geb meinen WPA Key ein, "connect", Fenster Popt auf "Network requires a WEP Password", geb meinen Key nochmal ein, "connect", Fenster popt wieder auf.

An der Stelle könnte ich auch 20 Mal connecten und 20 mal würd mich dieses Fenster anpoppen ohne auch nur irgendwas in Richtung Verbindungsaufbau zu unternehmen... Auf anraten hab ich auch mal mit `arch="i386"` gebooted, weil es wohl möglich/fakt ist dass die 9280 nur im 32bit Mode läuft, ändert allerdings auch nichts.

Frage ist nun ob es noch Wege gibt an mein WLAN ran zu kommen mit dieser Karte? Würde natürlich erst gerne alle Möglichkeiten ausprobieren bevor ich mein Netbook wieder auseinandernehme.. Also gibts da noch irgendwelche Wege die ich ausprobieren kann? Hab mal versucht nach diesem "Phänomen" zu googlen (die Problemformulierung fällt hier doch recht schwer irgendwie ^^), hab wohl nur gelesen dass man bei AirPort-Verbindung mit "nicht-Apple-Netzwerken" auf das Format des Keys achten soll, gilt das auch für mich oder bezieht sich sowas dann nur auf Verbindungsversuch mit originaler AirPort Hardware? Hab zwar jetzt seit einigen Monaten meinen Laufenden Tower mit Lion, aber mit WLAN bzw. AirPort hab ich mich noch nicht befasst, und blick da teilweise auch kaum mehr durch..

Zur Info;

das SL ist ein flammneu aufgesetztes 10.6.3, weder kexte noch sonstwas nachinstalliert/verändert bisher.

der Router ist ein Speedport W503V (falls das relevant sein sollte)

und die WLAN Verschlüsselung hab ich momentan auf WPA2 Personal stehen mit einem 8-Stelligen rein numerischen Key.

das Netbook ist besagtes 1001PX aus meiner Signatur, nur eben jetzt mit der AR9280 und SL 10.6.3 😊

Ich wende mich da jetzt einfach mal an euch, in der Hoffnung das bringt mehr als mich einfach nur Google Ergebnisse zu wühlen und mit einzelnen Leuten zu quatschen 😄