

Erledigt

RAID 0, Bootscreen und Sensoren

Beitrag von „mcduck“ vom 25. Juni 2015, 18:10

Das habe ich gelesen. Es geht ja nicht um ein im BIOS erstelltes RAID, sondern ein Software RAID. RAID 1 geht ja wie gesagt ohne Probleme. Ich vermute es fehlt irgendwo eine Verknüpfung auf den beiden Volumen.