

**Erledigt**

## **Taktung des Arbeitsspeichers im BIOS nur 1333MHz anstatt 1600MHz**

**Beitrag von „RalphD“ vom 27. Juni 2015, 13:12**

Du musst im BIOS bei der Speichereinstellung das Profii 1 laden. Da sind die Einstellungen für die 1600 MHz hinterlegt