

Erledigt

Installation nicht so unproblematisch wie erhofft

Beitrag von „Griven“ vom 30. Juni 2015, 19:59

Naja, das mit dem SL wundert mich auch ehrlich gesagt nicht sonderlich 😊

Ozmosis kann die DVD zwar booten aber SL kann mit der aktuellen Hardware nicht wirklich viel anfangen und daher kommt es zur Kernel Panik. Der SL Support in OZ beschränkt sich auf eine Hand voll Sandy und IvyBridge CPU´s. Man darf halt nicht vergessen, dass OZ im Ursprung für die Quo AOS Boards gedacht war und das waren nun mal Z77er...