

Erledigt

Nvida GT 640 2ter Monitor Ausgang geht nicht

Beitrag von „xebox“ vom 1. Juli 2015, 21:31

Hallo,

Seit kurzem versuche ich meinen zweiten hacki zu perfektionieren.(siehe Signatur) Meine Installationsmethode: USB Stick mit Unibeast und Optimierung mit Multibeast. Hab alles bis jetzt mit der internen Grafikkarte realisiert.

Und bin sehr zufrieden mit der Performance.

Nun sollte der letzte Schritt kommen. Aus meinem alten Rechner (Mavericks 10.9.2) baute ich die GT 640 heraus und steckte sie in mein neues System.

Um 2ten Monitor anzuschliessen.

Im Systembericht bei Grafik/Monitore wird sowohl die interne als auch die Nvida angezeigt.

Leider aber erkannte das neue System den 2ten DVI Anschluß nicht.

D.h der 2te Monitor geht beim hochfahren nicht an.

Ich boote mit Graphics Enabler =No. Beim alten System wurde der 2te Anschluß sofort erkannt und ich konnte ohne Treiber 2 Monitore anschliessen.

Habt ihr vielleicht Ideen`