

Erledigt

kext Treiber probleme Lenovo B570 Yosemite

Beitrag von „DoeJohn“ vom 5. Juli 2015, 20:00

Wenn der in der IO80211Family.kext drinnen ist, laß ihn dort und installiere den Atheros WiFi Injector Kext mit KextUtility in System/Library/Extension !