

**Erledigt**

## **kext Treiber probleme Lenovo B570 Yosemite**

**Beitrag von „Doe1John“ vom 11. Juli 2015, 12:22**

[asdf123](#), Antwort auf Post45:

Du mußt den NullCPUPowerManagement.kext in den Ordner /S/L/E installieren. Wird aber jetzt nicht mehr so einfach gehen, weil du nicht mehr ins System reinkommst.

1. Wenn du die Möglichkeit hast, die Systemplatte auszubauen und an einem anderen Mac anzuhängen (über USB), kopierst du den Kext einfach dort rein. Danach Systemstart mit -f !!!.

2. Neuinstallation und nach dem ersten SystemStart gleich den [Kext installieren](#).