

Erledigt

Neuen Mac bauen - Gigabyte Z97N-Gaming-5 - Ozmosis ohne Voodoo

Beitrag von „leachimus“ vom 18. Juli 2015, 00:29

Ich habe jetzt mit dem Migrationstool einer einem TM Backup meine Apps von einen anderen Hackintosh zurückgespielt. Hat soweit auch alles funktioniert. Jetzt wollte ich nochmal meine Bot-args checken und bekomme jetzt die Meldung:

Code

1. nvram: Error getting variable - 'boot-args': (iokit/common) data was not found

Habe im Festplattendienstprogramm die [Rechte reparieren](#) lassen. Danach neustart, aber immer noch der Selbe Error. Sound geht ohne Probleme. Was ist hier passiert und wie kann man das beheben?

=====

Edit:

Habe jetzt nochmal den nvram gelerrt. Komischerweise funktioniert der Sound weiterhin. Aber meine GTX 970 Grafikkartentreiber können nicht mehr geladen werden. Auch startet die Kiste jetzt Doppelt oder dreifach durch. Sobald das Apple Logo erscheint, startet er direkt neu, dann vielleicht beim zweiten Anlauf oder aber auch erst beim dritten Anlauf. Leider ohne externe GPU Treiber.

Wenn ich unter Clover Configurator die EFI Partition Mounten will, muss ich jetzt eine Auswahl treffen. Vorher war das nicht. Irgend wie gibt es jetzt zwei EFI Partitionen. Das alles kam erst nach der Migration der Programme eines anderen Hackintosh.

Kann man da noch was retten oder muss ich alles neu installieren?

