

Erledigt

Neuer Hackintosh und noch Probleme bei der Installation

Beitrag von „PJH“ vom 20. Juli 2015, 13:29

Hallo MacGrummel,

vielen Dank für die Hinweise. Eigentlich läuft ja der erwähnte Rechner ganz schön mit Uni- und Multibeast (aber er startet (gegenüber meinem iMac, der jedoch eine SSD besitzt) deutlich langsamer.

Was nicht geht, ist die mit dem Board gelieferte PCIe-Mini WiFi Karte, aber das ist ja bekannt. Ich habe eine andere bestellt, aber sie ist noch nicht eingetroffen.

Dennoch habe ich mich auf Grund Deines Hinweises auf Clover schon ein bisschen damit beschäftigt.

Ich habe einen bootbaren Stick erstellt (mit Install Yosemite) und mit Hilfe der hier im Forum habhaften Anleitungen (die jedoch meistens nicht ganz vollständig sind (nach meiner bisherigen Erfahrung)) mit CloverConfigurator angepasst.

Der Rechner startet zwar mit dem Stick, es werden auch alle angeschlossenen Platten/Sticks/Recoveries erkannt, aber wenn ich den Stick im UEFI-Modus starte und dann die Installation ausführen will, wird der Monitor dunkel und es erscheint keine Anzeige mehr.

Wenn ich den Stick im Legacy-Modus starte, bekomme ich nach einer kleinen Weile die Fehlermeldung "UNABLE TO FIND DRIVER FOR THIS PLATFORM ACPI".

Kannst Du (oder natürlich auch gerne jeder hilfswillige andere Forenteilnehmer) mich dabei unterstützen, oder sagen wo ich etwas entsprechendes lesen kann?

Vielen Dank und einen schönen Gruß.

PJH