

Erledigt

Dell Precision T3400 - Yosemite Installation ohne erfolg

Beitrag von „OESIX“ vom 20. Juli 2015, 15:37

Zitat

Ich habe einen 32GB USB Stick mit 5 Partitionen

Das könnte schon das Problem sein.

Grösser als 8GB sollte man nicht verwenden, und schon garnicht mehrere Partitionen