

Erledigt

Neuer Hackintosh und noch Probleme bei der Installation

Beitrag von „PJH“ vom 27. Juli 2015, 09:46

Hallo Schneider, (ich sehe gerade, dass ich Dich zuvor zweimal falsch angesprochen habe, bitte m Vergebung),

vielen Dank für Deine Hinweise, auf Grund derer ich die Azurewave AW-CE123H WiFi/Bluetooth Karte und auch das gesamt System mit "Mavericks" zum Laufen gebracht habe.

Eine Ausnahme und ein Problem gibt es noch. Die WiFi-Funktion, auch mit 5 GHz arbeitet einwandfrei, aber die Bluetooth-Funtion nicht.

Zwar wird Bluetooth im System angezeigt, es funktioniert soweit auch, man kann es ein- und ausschalten, aber es findet keine anderen Bluetoothgeräte.

Ich habe jetzt wirklich sehr viel und lange getüftelt, aber es findet einfach keine Geräte.

Falls hier jemand noch Erfahrungen hat und diese mitteilen würde, wäre ich sehr dankbar. Ansonsten versuche ich es einmal mit einem Bluetooth-Stick.

Ansonsten läuft alles einwandfrei. Bezüglich der "on-the-fly" Methode würde ich noch einmal nachfragen.

Also vielen Dank für die bisherige, erfolgreiche Hilfe.

Schöne Grüße. PJH

PS: Ich versuche jetzt die gesamt Aktion noch einmal mit Yosemite.