

Erledigt

LACP Port Trunking

Beitrag von „diablo28“ vom 27. Juli 2015, 10:28

Moin Moin zusammen,

ich habe mir vor einigen Monaten einen Hackintosh auf Basis eines Gigabyte GA-Z87X-UD3H mit Ozmosis UEFI Firmware und Yosemite aufgebaut. Es funktioniert auch alles super, doch habe ich seit kurzen einen Switch von Netgear (GS724T) der auch Port Trunking unterstützt. Da ich diese Port Trunking Funktion testen wollte habe ich mir einen Intel Pro 1000 PT Quad Netzwerk Adapter gekauft bekomme diese aber nicht zum laufen. Wenn ich jeden Port einzeln verbinde funktioniert es, doch wenn ich eine Bündelung erstelle will sich die Netzwerkkarte nicht mehr verbinden.

Was mache ich falsch. Für Hinweise bin ich sehr dankbar

Marcel