

Erledigt

Z87 HD3 OZ 1479 kein booten eines Windows Sticks möglich

Beitrag von „crusadegt“ vom 28. Juli 2015, 22:37

Hey ho Gemeinde, ich mach auch mal einen Thread auf 😊

Hat jemand evtl. Erfahrungen gemacht, dass mit der OZ Version 1479 kein Windows 7 Boot Stick erkannt wird?

Sobald ich einen Yosemite Stick dran hänge, erkennt er ihn sofort. Aber wenn es um den Windows 7 Stick geht, Pustekuchen!

[Bios Einstellungen](#) stimmen soweit..

Auch mit den : Legacy only, UEFI only und legacy & UEFI habe ich experimentiert. Leider bislang ohne Erfolg.

Auch wenn ich beim booten F12 drücke, zeigt er mir meinen Boot Stick nicht an. Boot Stick ist okay.. Wurde gestern erst ein Laptop mit bearbeitet 😊

Vielen Dank schonmal