

**Erledigt**

## **INTEL NUC DC3217IYE - i3-3217U (ethernet edition)**

**Beitrag von „raymccoy“ vom 1. Oktober 2015, 13:31**

Hallo,

das System läuft jetzt auf Yosemite 10.10.4

Alles scheint gut zu gehen, einzig die USB-Anschlüsse haken. Ich habe eine normale USB-Tastatur und USB-Maus angeschlossen und es gibt bei der Eingabe immer wieder zu Verzögerungen. Obige USB3-Kexte haben nicht gebracht (dieser NUC hat auch gar ein USB3). Kann es helfen die GenericUSBXHCI.Kext aus /S/L/E zu löschen?

Nach Upgrade auf 10.10.5 und Kext-Cache reparieren funktioniert alles bestens.

Nachdem nun 10.11 herausgekommen ist und ich mithilfe des createinstallmedia Commands einen bootfähigen USB-Stick erstellt habe und damit schon 2 MacBooks auf 10.11 erfolgreich gebracht habe, möchte heute Abend mit dem Stick den NUC auch auf 10.11 upgraden. Ich stecke also den Stick in den NUC unter gebooteten Yosemite 10.10.5 ein und rufe einfach die OS X El Capitan Installation auf und lasse das Upgrade ausführen oder??