

Mal wird CPU richtig erkannt, mal nicht... SL

Beitrag von „Exodus666“ vom 27. März 2012, 21:08

Er zeigt es bei "über diesen Mac" an, bei weitere Informationen steht:

Modellname: MacBook Pro
Modell-Identifizierung: MacBookPro4,1
Prozessortyp: Intel Core 2 Duo
Prozessorgeschwindigkeit: 1,60 GHz
Anzahl der Prozessoren: 1
Gesamtzahl der Kerne: 2
L2-Cache: 6 MB
Speicher: 6 GB
Busgeschwindigkeit: 1,07 GHz
Boot-ROM-Version: MBP41.0073.B00
SMC-Version (System): 1.30f3
Seriennummer (System): SOMESRLNMBR
Hardware-UUID: 3F770A6D-718E-5083-8F5B-6A927AB84A36

Ich hatte mit Myhack 2.2 (<http://myhack.sojugarden.com/>) und meiner SL CD ein USB Stick erstellt, und nach der installation hatte ich das Problem schon ohne irgendwelche KEXTs zu installieren. Bootloader ist Chameleon.