

Erledigt

yosemite auf Asrock H97 fatality Killer

Beitrag von „kruemelnase“ vom 18. August 2015, 15:26

Sorry!

Ist kein Grafikfehler, hängt mit der CPU und Powermanagement zusammen, ASRock ist da wie bei den älteren ASUS Boards , bei Clover könnte ich helfen, mit Unibeast, und den um den Fehler zu behebenden Einstellungen, bin ich nicht fit genug.

Bei Clover wären Haken zu setzen bei "KernelPM" und "Asus AICPUPM".