

**Erledigt**

## **Clover 3259 DualBoot Yosemite und Windows 7 - kein Windows boot**

**Beitrag von „remet“ vom 24. August 2015, 16:57**

Ich boote nun wieder ganz normal über die GTX am DisplayPort.

Clover ist im EFI auf der 1.SSD mit Yosemite zusammen und davon Boote ich auch. kein USB Stick!

Wenn ich den CSM (Compatibility Support Module) im Bios einschalte bootet er direkt in Windows ohne Clover.

aktuell ist er aus damit ich Yosemite booten kann.