

Erledigt

BIOS (unwiederruflich) defekt nach BIOS Update (Ozmosis Z87X-UD5H) ?

Beitrag von „esky“ vom 24. August 2015, 21:54

[Zitat von Griven](#)

Also wenn es schon gar nicht piept also weder der Post done Beep noch irgendwelche Fehlercodes scheint da doch einiges im Argen zu liegen...

Mainboard hat alle Stromanschlüsse richtig drauf, auch die neben dem CPU Sockel? Das Netzteil ist sicher in Ordnung? Ich behaupte man kann ein Bios nicht so beschädigen, dass nicht mal mehr die Error Beeps kommen...

Mmhh klingt nicht gut.

Der PC wurde in genau dieser Konfiguration bis vor kurzem noch von mir als Windows PC verwendet, dort hat alles wunderbar funktioniert. Ich habe an der Hardware seit dem keinerlei Änderungen vorgenommen und auch keine Kabel umgesteckt oder entfernt (ausser den abgeklemmten HDDs + CD Laufwerk).

Die Stromkabel sind alle korrekt eingesteckt. Direkt neben dem CPU sind nur die FAN Stecker aber in der Nähe des CPUs ist noch ein weiteres Stromkabel welches ebenfalls korrekt verbunden ist.

An den Kabeln oder dem Netzteil liegt es daher meiner Einschätzung nach nicht.

Ich meine mich daran zu erinnern, dass beim Bootvorgang früher immer "ein" Piepstön kam. Habe den PC in letzter Zeit nicht so oft genutzt, da ich hauptsächlich mit meinem Macbook unterwegs war..