

Erledigt

Mehrere Probleme

Beitrag von „DoeJohn“ vom 28. August 2015, 20:13

Dein Problem ist, dass die ganze Hardware für Lan oder WLAN einfach zu neu für Snow Leopard ist! Der Lan-Chip ist ein Killer E2205 Gigabit LAN controller! Deine WLAN-Karte eine TP Link Archer T8E! Beide werden von Snow Leopard nicht unterstützt!

Versuche eine einfache PCIe-Lan-Karte mit Realtek-Chipsatz zu bekommen, die wird unterstützt!

Z.B. diese hier: <http://hackintosh-forum.de/ind...age=Thread&threadID=14536>