

Erledigt

Hardware Info

Beitrag von „kruemelnase“ vom 5. September 2015, 17:14

Verschiedene Audiotreiber aus verschiedenen Tools installiert, Voodoooreste+ Mutibeast Kexte, falsche DSDT, bzw nicht auf AMD HDMI editiert!

Ozmosis als Bios, mit Clover auf Stick mit der richtigen SSDT gebootet, Sound komplett da, dann getestet ob über OZ/ACPI/Load die SSDT geladen wird! Fehlanzeige, wieder nichts! OZ hat die SSDT nicht geladen!

Also Oz runter, Clover drauf und jetzt läuft alles wie gewünscht mit HDMI Sound auch über die R280.

Es lag, liegt daran das Ozmosis scheinbar nicht in der Lage war eine SSDT und/oder DSDT vernünftig aus der EFI zu übernehmen.