

Erledigt

Hilfe, ich bekomme die USB3.0 Ports nicht zum laufen

Beitrag von „pcklaus“ vom 18. September 2015, 11:11

Hallo, also ich blicke überhaupt nicht mehr durch, ich kann machen was ich will, meine Onboard NEC Renesas USB 3.0 Ports kommen einfach nicht in Funktion, selbst der Fix per FakePCIID bleibt wirkungslos und in meiner DSDT kann ich keine device Einträge finden die mit den USB ports zu tun haben, komme mir schon sehr hilflos vor, die USB 2.0 Ports sind und waren ab der Installation der Golden Master El Capitan alle vorhanden. Mein Onboard Bluetooth tut es jetzt mit einer injector_kext.
Ich brauche dringend einige Hilfe da mit Nachrichten keine SMS Weiterleitung klappt das war mit Yosemite alles perfekt.