

Erledigt

## kein Ethernet (en0) einstellbar bei Mavericks 10.9.2

Beitrag von „soulman96“ vom 20. September 2015, 16:50

hallo zusammen,bin neu hier im Forum 😊

nachdem ich schon mehrere Dell Optiplex (780,380)Lattitude 530,usw mit myhack und mavericks 10.9.2 zum Leben erweckt habe,streikt momentan mein neues Projekt (Dell Optiplex 790(i5,Ehernet Intel82579LM,Graphics ATI HD5450)

Mein Problem ist Ethernet geht nicht einzustellen,obwohl AppellIntelE1000e.kext(version2.4.14) geladen ist.

Die IDs stimmen in Systemeinstellungen,das einzige was nicht dort angezeigt wird ist der BSD-Name.

Hat jemand eine Idee??