

**Erledigt**

## **Hilfe um Clover die Intel HD 3000 beizubringen**

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 21. September 2015, 22:15**

Diesmal der bekannte, leidige PCI-Configuration-Fehler! Kreuz mal auf der Boot-Seite im Configurator noch zusätzlich oben `ncpi=0x2000` oder `3000` an! Aber nur eins von beiden!