

Erledigt

## Fusion Drive Geht nicht

**Beitrag von „crusadegt“ vom 23. September 2015, 17:51**

Passen die [Bios Einstellungen](#) wirklich alle? die Systemdefinition liegt im OZ und wird mittels nvram Befehl geändert.. Normalerweise sollte Mac Pro 3.1 Standart sein...

Ansonste flashe vorerst eine andere Version? Nutze diese, und warte bis sich Gerven dazu meldet? 😊