

Erledigt

Hilfe bei Kernel Panic gesucht - Clover - Z97X-UD5H - i7 4770K - Onboard GPU -

Beitrag von „esky“ vom 1. Oktober 2015, 17:03

[crusadegt](#)

Wake on Lan ist bereits deaktiviert, da habe ich also nichts geändert.

Deine SSDT liegt ebenfalls schon im Ordner /CLOVER/ACPI/patched/. Clover selber ist in der EFI Partition auf dem USB Stick installiert.

Hast du dir mal die Bilder/Screenshots aus meinem letzten Post angesehen ? Vielleicht findet sich ja dort in den Logs die Fehlerquelle.

Gibt es nicht auch die Möglichkeit die Error Logs die im Verbose Mode gezeigt werden komplett zu speichern ? Dann würde ich gerne mal die kompletten Error Logs posten, da alleine vom Gefühl her schon recht viele Fehlermeldungen auftreten. 😞 Das meiste rast aber so schnell am Bildschirm vorbei, dass ich nur schwer Fotos machen kann oder es gar abtippen könnte 😊

Übrigens..

Ich habe hier auch noch einen SATA-USB-Adapter mit dem ich meine SSD Festplatte an meinem MacBook via USB anschliessen kann.

Die Installation von OS X Yosemite funktioniert einwandfrei, wenn ich den Installer auf dem MacBook öffne und als Installationsziel die externe SSD Festplatte auswähle. Vom MacBook kann ich auch problemlos in die externe Festplatte mit Yosemite booten.

Ich hab dann auf der externen SSD Clover als Bootloader installiert (mit config.plist + Kext'en)

und wieder an meinem Home-PC (Hackintosh) angeschlossen.

Leider hängt sich OS X auch hier beim Bootvorgang nach 10-20 Sekunden (25% geladen) auf. Allerdings habe ich das ganze nicht mit Minimal-Konfiguration getestet, da waren mehr Kexte als unbedingt notwendig in Verwendung. Vielleicht lag es ja daran, dass es nicht geklappt hat.

Vielleicht hilft die Info ja weiter.

LG Esky