

Erledigt

Hilfe bei Kernel Panic gesucht - Clover - Z97X-UD5H - i7 4770K - Onboard GPU -

Beitrag von „esky“ vom 2. Oktober 2015, 00:54

[YogiBear](#) Habe nun mal die von dir modifizierte config.plist von Levithan getestet. Leider kommt es weiter zu Problemen, der Ladebalken gerät immer noch bei ca. 25% ins stocken und es geht nicht weiter.

[Levithan](#) Wie lange hast du den gewartet ? Ich habe nun mal im BIOS die Soundkarte deaktiviert aber es dauert dennoch überdurchschnittlich lange. Nach ca. 5 Minuten hat sich der PC dann wieder von selbst ausgeschaltet. Irgendwo muss also doch noch ein Problem liegen.

Ich werde jetzt noch mal im verbose mode booten um zu sehen wo es hakt und dann in Kürze ein Update geben.

LG Esky