

Erledigt Gtx 970 mit Clover

Beitrag von „MacGrummel“ vom 2. Oktober 2015, 19:00

Das hier müssten im Configurator die richtigen Einstellungen sein. Es kann allerdings sein, dass Dein Rechner ohne den Haken bei `npci=0x2000` auskommt oder gar `0x3000` braucht, das darfts Du selbst austesten!



