

**Erledigt**

## **Sensoren nicht verfügbar**

**Beitrag von „fundave3“ vom 4. Oktober 2015, 22:56**

Auf meinem T61 haben die aber funktioniert. Soweit kann man also sagen ist es kein allgemeines Problem.

Hmm die Fake SMC funktioniert so aber oder?

Obwohl macht auch kein sinn sonst würde das nicht laufen.

Eventuell hast du etwas beim einsetzen falsch gemacht