

Erledigt

Probleme mit GTX 970 beim booten

Beitrag von „dummerjunge1234“ vom 5. Oktober 2015, 18:48

Es ist ja nur 1 HDMI Port (Mainboard).
Intel HD Graphics 4600 1536 MB wird super erkannt.

Noch was, bei "Über diesem Mac" steht "Mac Pro (Anfang 2008)" und bei Systembericht "Mac Mini". Habe die Definition nicht angepasst. kann es daran liegen?

Wegen DVI Frag ich mal jemand...