

Erledigt

Welcher SMBIOS?

Beitrag von „fermolino“ vom 8. Oktober 2015, 14:38

Hi rubenszy,

vielen Dank für Deine Hilfe.

Die Datei AppleGraphicsControl.kext habe ich bereits selbst modifiziert. Sie ist aber immer noch in S/L/E. Soll ich sie dort löschen und in den Kext-Order von Clover kopieren? Wie kann ich die Kext in Config.plist adden?

Ein merkwürdiges Problem ist heute morgen aufgetreten: Ich habe neugestartet und die Motherboard hat mir Error Code 15 gegeben, weshalb der PC nicht mehr starten wollte. Kurz: Ich konnte das Problem beheben, indem ich erstmal mit einem Stick-Speicher problemlos booten konnte und am Ende mit zwei, nachdem ich mit dem Staubsauger die Slots sauber gemacht habe. Zufall ist, dass dieses Problem genau dann aufgetreten ist, als ich das XMP Profil in den [Bios Einstellungen](#) geändert habe: Ist das also wirklich nur Zufall oder ist diese Option irgendwie inkompatibel? Wäre sie inkompatibel, kann es geschehen, dass der PC immer funktioniert hat und dass er auf einmal nach einem Neustart nicht mehr bootet, sondern in einem Reboot-Loop fällt? Gestern morgen wollte OSX mit dem XMP Profil 1 nicht mehr starten, dann habe ich es deaktiviert und hat funktioniert. Nach dem DSDT habe ich es wieder aktiviert und OSX hat trotzdem funktioniert 😬 😞 ...

LG