

Erledigt

Neue Grafikkarte - Hilfe bei Anpassung der Clover config.plist und SSDT+DSDT gesucht

Beitrag von „apatchenpub“ vom 8. Oktober 2015, 19:40

Den passenden Nvidia-Treiber findest du [hier](#)

In deiner Config.plist brauchst du eigentlich nur im Reiter Boot nvda_drv=1 anhaken und im Reiter Graphics den Haken bei Inject Intel rausnehmen

Also config.plist ändern dann den Webdriver installieren. Rechner herunterfahren, GTX 960 einbauen und wieder starten. Jetzt sollte alles laufen