

Erledigt

Neue Grafikkarte - Hilfe bei Anpassung der Clover config.plist und SSDT+DSDT gesucht

Beitrag von „esky“ vom 9. Oktober 2015, 15:30

Danke für die Hilfe und den Link zum Treiber !

Hab alles so gemacht wie beschrieben und konnte auch problemlos in OS X El Capitan booten. Dort war alles wie immer und ich musste erst in den Systemeinstellungen in der nVidia App von der Systemgrafik auf die nVidia Web-Driver wechseln, bevor die Grafikkarte vom System genutzt wurde.

Hab dann noch im BIOS von IGFX auf PCIe x16 umgestellt und jetzt klappt alles wunderbar 😊

LG Esky