

Erledigt

Speed Step / P-State für I7 4790K mit ssdtPRGen

Beitrag von „Griven“ vom 9. Oktober 2015, 20:39

Drophen ist bei OZ nicht nötig bzw. OZ merkt selbst was gedropped werden muss oder was nicht. Wichtig wäre hier mal die komplette Ausgabe von ssdtPRGen zu sehen bzw. zu kennen und zudem sollte im Bios CPU EIST abgeschaltet werden da sich das unter Umständen mit dem Powermanagement von OS-X in die Quere kommt.