

Erledigt

Umstieg auf Clover

Beitrag von „gonzo4“ vom 11. Oktober 2015, 18:39

Hallo zusammen,

hatte bis jetzt ein gut funktionierendes System mit Chimera als Bootloader. Nach langem Überlegen und einlesen habe ich mich dann entschlossen, es mit Clover zu versuchen. Nach ca. **5 Tagen und 4 Neuinstallationen** hab ich jetzt wieder ein funktionierendes System mit Clover (Schiere Verzweiflung ist jetzt Euphorie gewichen). 🐸

Hab da nur noch eine Sache. Mein System ist im Bios auf 1600 MHz und 4,5 GHz eingestellt. Clover stellt es mir aber mit 1333 und 3,5 GHz dar.

Deshalb Frage an alle Fachleut:

1. Ist das normal? Hab schon im Netz gesucht, aber nichts gefunden.
2. Kann ich evtl. ein Update auf ElCapitan (Sicherung vorhanden) ohne Neuinstallation wagen?



im voraus Danke für Eure Hilfe!