

**Erledigt**

## **Skylake läuft mit Snow Leopard, aber...**

**Beitrag von „ralf.“ vom 11. Oktober 2015, 18:34**

Danke für die Unterstützung.

Ich kann jetzt normal mit dem PC arbeiten.

Bin folgendermaßen vorgegangen.

Um überhaupt mit der Maus ein bisschen arbeiten zu können:

Audio, Lan, etc. im Bios disabled.

Grafikkarte 8400GS eingebaut.

19 Zoll-Monitor 4:3 am DVI angeschlossen.

PS2 Maus angeschlossen.

Eine USB-3-Karte eingebaut.

Boot wieder mit Nawcom-CD und arch=i386

Mit der PS2 Maus kann man jetzt notdürftig arbeiten.

Also Multibeast geöffnet, USB3 installiert.

Multibeast Easybeast installiert.

Neustart.

Jetzt funktioniert die USB-2 Maus an der USB3-Karte. Und man kann damit arbeiten. Aber sehr langsam.