

Erledigt

## SIP Tool für Rechner mit beschreibbaren NVRAM und echte MAC's

Beitrag von „thommel“ vom 13. Oktober 2015, 20:31

[griven](#),

hätte mal zwei Fragen , eine zu [SIP](#) und eine zum Festplattendienstprogramm. Auf meinem X58 läuft El Capitan mit Clover 3280 sehr gut. Wenn jetzt alles läuft könnte ich doch die RT Variable 0x67 herausnehmen oder habe ich da was falsch verstanden? Sind dann aber nach einem Cache Rebuild die Einstellungen gelöscht?

Gibt es eine Alternative zur Reparatur der Rechte da im Festplattendienstprogramm die Option nicht mehr vorhanden ist. Habe im Netz was gefunden aber wollte Deine Meinung dazu hören.

<http://ifreaky.net/os-x-10-11-...echte-manuell-reparieren/>

thommel