

Erledigt

Ozmosis Installiert - Kein Sound mehr

Beitrag von „ObiTobi“ vom 15. Oktober 2015, 18:18

Im Moment läuft eine Rücksicherung der Platte :(. Nach Sound-Experimenten (Treiber tauschen, älter, neuer war plötzlich auch Sound bei Chimera und StandardBIOS weg) So bald die Maschine wieder da ist, schaue ich nach und melde mich. Nur so zu Sicherheit wg. Layout-ID - Du meinst damit das was "Über diesen Mac" angezeigt wird oder?