

Erledigt

## Clover Boot Zeit

**Beitrag von „knollsen“ vom 16. Oktober 2015, 12:02**

Habe das gleiche Problem! siehe [Hier](#)

Ich denk mal das liegt an den vielen Platten die Du verbaut hast. Ist nämlich bei mir das Gleiche. Leider kenn ich keine Lösung in der Clover Konfiguration, um den scan von der ganzen verbauten Hardware zu deaktivieren. Das einzigste was du mal versuchen könntest in der GUI scan auf Custom zu stellen. (lt. mein Screenshot vom Link). Aber das wird das Problem nicht lösen. Am Besten auf Multibeast 8 inkl. Cml./Caml. warten (wenn überhaupt).

Zieh mal Deine anderen Platten ab. und starte nur mit der ELC und vergleiche dann.